






		PAUTA DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO					
		Aspirador de granza INYECTORAS		Redactado:	M.Lloveras		
Fecha modif:	17/11/2016						
Nº revisión:	0						
HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES S.L.		Nº Máquina				Revisado:	
DT-09-06-05		Página:	1			MA-0277	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">1</div>  </div>							
Nº de FOTO	Símbolo	QUIEN	QUE	COMO	CUANDO	CON QUE	ÚTILES
1		Operario	Acondicionar la zona de trabajo	Colocar referencias de trabajo en su sitio (cajas de piezas, etc.) y retirar elementos de la zona de trabajo que puedan estorbar a la hora de trabajar.	Cada turno (antes de empezar a trabajar)	Operación manual	
2			Limpiar la superficie de trabajo	Limpiar los restos de lubricante e impurezas en la zona donde se realiza la remachada y la verificación. Retirar piezas (banjos, tijas, etc.) que puedan haver caído en la zona de la máquina.	Cada turno (al final)	Papel industrial, pistola de aire	
3			Barrer suelo puesto trabajo	Barrer el suelo alrededor de la máquina. Tirar los escombros en el contendor verde de basura general.	Cada turno (al final)	Escoba y recogedor	
4			Fregar suelo puesto trabajo	Fregar el suelo alrededor de la máquina, areas de material y entorno.	Semanal	Fregona y cubo con agua con desengrasante	
5			Limpieza general del puesto de trabajo	Limpiar con un paño húmedo la máquina en general (bancada, protecciones, etc.).	Mensual	Paño, desengrasante, limpiacristales	
<p style="color: red; text-align: center;">En caso de detectar cualquier anomalía (fugas, ruidos, piezas rotas o en mal estado...) hacer una etiqueta 5'S/TPM</p> <p style="color: red; text-align: center;">TODA INTERVENCIÓN IMPLICA LA OBSERVACIÓN DE LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD</p>							