

<div><div>HNBH</div><div>HUTCHINSON NICHIRIN BRAKE HOSES S.L.</div><div>DT-09-06-05</div></div>		PAUTA DE TRABAJO 1er NIVEL					<div><div>TPM</div><div>1N-0287</div></div>	
		Aspirador de granza INYECTORAS		Redactado:	M.Lloveras			
				Fecha modif:	17/11/2016			
				Nº Máquina		Nº revisión:		
Página:		1/1	Revisado:					
<div><div><div><div>1</div><div>1</div></div><div><div>2</div><div>2</div></div></div><div><div><div>2</div><div>2</div></div><div><div>3</div><div>3</div></div></div><div><div><div>4</div><div>4</div></div><div><div>5</div><div>5</div></div></div></div>								
Nº de FOTO	Símbolo	QUIEN	QUE	COMO	CUANDO	CON QUE	ÚTILES	
1		Mantenimiento 1er Nivel	Comprobación nivel de presión aire	Comprobar visualmente el nivel de presión de los manómetros y modificar en caso que esté diferente al indicado en el H.O.E	Cada semana	Operación manual		
2			Comprobación elementos de seguridad	Comprobar correcto funcionamiento de las seguridades de las puertas	Cada mes	Operación manual		
3			Comprobación detectores	Comprobar correcto ajuste y funcionamiento de los detectores tanto en modo automático como en manual (detectores plato, piezas, final carrera cilindro, etc.)	Cada mes	Operación manual		
4			Comprobación parada y rearme de emergencia	Pulsar y desbloquear paro de emergencia y rearme y comprobar que funcionan correctamente	Cada mes	Operación manual		
5			Revisión del grupo de mantenimiento neumático	Rellenar el depósito de aceite y vaciar el filtro	Cada mes	Aceite SCILIA-MU 100		
En caso de detectar cualquier anomalía (fugas, ruidos, piezas rotas o en mal estado...) hacer una etiqueta 5'S/TPM TODA INTERVENCIÓN IMPLICA LA OBSERVACIÓN DE LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD								