





































Direcciones de Grupo
























Proyecto: Instal·lacions d'una gossera
(2)

Fecha de importación: domingo, 10 de junio de 2018

Fecha de impresión: **domingo, 10 de junio de 2018**

Hora de impresión: 2:41:20

Dirección Descripción	Nombre	Longitud	Central	Pasar a través del Acoplador de Línea
Comentarios				
 0	Escena			No
 0/0	General			No
 0/1	Il·luminació i persianes			No
 0/1/1	TOT OFF	1 byte	No	No
 0/1/2	TOT ON EXTERIOR	1 byte	No	No
 0/1/3	TOT OFF EXTERIOR	1 byte	No	No
 0/1/4	TOT BAIXA	1 byte	No	No
 1	Il·luminació			No
 1/0	General			No
 1/1	Control ON/OFF 1 bit			No
 1/1/1	L1 Recepció	1 bit	No	No
 1/1/2	L2 Recepció	1 bit	No	No
 1/1/3	L3 Recepció	1 bit	No	No
 1/1/4	L4 Perruqueria	1 bit	No	No
 1/1/5	L5 Perruqueria	1 bit	No	No
 1/1/6	L6 Veterinari	1 bit	No	No
 1/1/7	L7 Veterinari	1 bit	No	No
 1/1/8	L8 Sala d'aïllament	1 bit	No	No
 1/1/9	L9 Sala d'aïllament	1 bit	No	No
 1/1/10	L10 Sala descans	1 bit	No	No
 1/1/11	L11 Sala recuperació	1 bit	No	No
 1/1/12	L12 Sala recuperació	1 bit	No	No
 1/1/13	L13 Magatzem	1 bit	No	No
 1/1/14	L14 Àrea d'animals	1 bit	No	No
 1/1/15	L15 Àrea d'animals	1 bit	No	No
 1/1/16	L16 Àrea d'animals	1 bit	No	No
 1/1/17	L17 Àrea d'animals	1 bit	No	No
 1/1/18	L18 Àrea d'animals	1 bit	No	No
 1/1/19	L19 Passadís 1	1 bit	No	No
 1/1/20	L20 Passadís 2	1 bit	No	No
 1/1/21	L21 Passadís 3	1 bit	No	No
 1/1/22	L22 Banys home	1 bit	No	No
 1/1/23	L23 Banys dona	1 bit	No	No
 1/1/24	L24 Bany minusvàlids	1 bit	No	No
 1/1/25	L25 Pati exterior	1 bit	No	No
 1/1/26	L26 Pàrquing	1 bit	No	No
 1/2	Control regulació 4 bits			No
 1/2/1	L8 Sala d'aïllament	4 bit	No	No
 1/2/2	L9 Sala d'aïllament	4 bit	No	No
 1/2/3	L12 Sala recuperació	4 bit	No	No
 2	Persianes			No

Dirección Descripción Comentarios	Nombre	Longitud	Central	Pasar a través del Acoplador de Línea
 2/0	General			No
 2/1	Puja/Baixa			No
 2/1/1	Persiana1-Recepció	1 bit	No	No
 2/1/2	Persiana2-Sala descans	1 bit	No	No
 2/1/3	Persiana3-Sala descans	1 bit	No	No
 2/1/4	Persiana4-Sala recuperació	1 bit	No	No
 2/1/5	Persiana5-Magatzem	1 bit	No	No
 2/1/6	Persiana6-Àrea d'animals	1 bit	No	No
 2/1/7	Persiana7-Àrea d'animals	1 bit	No	No
 2/1/8	Persiana8-Àrea d'animals	1 bit	No	No
 2/2	Stop/Arrencada			No
 2/2/1	Persiana1-Recepció	1 bit	No	No
 2/2/2	Persiana2-Sala descans	1 bit	No	No
 2/2/3	Persiana3-Sala descans	1 bit	No	No
 2/2/4	Persiana4-Sala recuperació	1 bit	No	No
 2/2/5	Persiana5-Magatzem	1 bit	No	No
 2/2/6	Persiana6-Àrea d'animals	1 bit	No	No
 2/2/7	Persiana7-Àrea d'animals	1 bit	No	No
 2/2/8	Persiana8-Àrea d'animals	1 bit	No	No
 3	Alarma			No
 3/0	General			No
 3/1	Intrusió-fum			No
 3/1/1	Sirena	switch	No	No